





驱动器型号	WS4820ZX01V02-SRP039
驱动方式	无感方波
控制方式	0~5v或PWM
使能方式	紫线高电平运行、低电平停机
正反转方式	绿线高电平正转、低电平反转（风机慎用）
转速反馈	Hz*60/P=RPM
最大工作电流	20A(>10A应加大散热器面积或强制风冷)
工作电压	DC12V~48v
欠压保护	↓7v
超压保护	↑55.2v
工作温度	-20℃~+60℃
储存温度	-40℃~+80℃



受控文件
2024-08-26

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

Wonsmart

宁波东莱机电有限公司
NINGBO WONSMART CO., LTD

修订				
区域	修订	说明	日期	通过
	1	首版发行	2024-08-26	Frank YU

总件号 ASSEMBLY PART NO.: WS4820ZX01V02-SRP039规格书					件号 PART NO.:
总件名 ASSEMBLY PART NAME:					件名 PART NAME:
单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL:
mm	—		1:5	A/0	
页面 SHEET: OF 1 1					投影法 PROJECTION: 第一角法